

Исполнение Предписания от 05.10.2020 №565/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещениях тамбуров эвакуационного выхода (правого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	ст. 5. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. АЗ, табл. 1 01 5.13130.2009, п. 3 НПБ 110-03.	09 августа 2021	года
2.	Ширина эвакуационного выхода из правого крыла здания менее 1.2 м (фактически 0,92 м соответственно).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных 1 Установлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390. п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, п. 6.16 СНИП 21-01-97*.	09 августа 2021 года	
3.	В подсобном помещении (складском), расположенном смежно с тамбуром эвакуационного выхода (правого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	ст. 5, 54. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. АЗ, табл. 1 СП 5.13130.2009. п. 3 НПБ 110-03.	09 августа 2021 года	
4.	У подсобного помещения (склада) расположенного смежно с тамбуром эвакуационного выхода (правого крыла	п. 20 в Правил противопожарного режима в РФ	09 августа 2021	года

	здания) ведущего непосредственно наружу, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	утвержденных 1 Установлением 11 Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.		
5.	В помещениях тамбуров эвакуационного выхода (левого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	ст. 5. 54. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А3, табл. 1 СП 5.13130.2009, п. 3 ППБ 110-03.	09 августа 2021 года	
6.	Ширина эвакуационного выхода из левого крыла здания менее 1,2 м (фактически 0,92 м соответственно).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 33 Правил противопожарного режима в РФ у т вержде иных П остановлен и ем Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, п. 6.16 СНИП 21-01- 97*.	09 августа 2021 года	
7.	Помещение тамбура эвакуационного выхода (левое крыло здания) ведущего непосредственно наружу не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 5. 54, 83 Федеральыloio закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А4. таб. АI СГ1 5.13130.2009, п. 4 1ПН 110-03.	09 августа 2021 года	
8.	В подсобном помещении (складском), расположенном смежно с тамбуром эвакуационного выхода (левого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	ст. 5. 54. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил.	09 августа 2021 года	

		А3, табл. 1 СП 5.13130.2009, п. 3 III IB 110-03.		
9.	У подсобного помещения (склада) расположенного смежно с тамбуром эвакуационного выхода (левого крыла здания) ведущего непосредственно наружу, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	
10	Помещение тамбура эвакуационного выхода (правое крыло здания под центральной лестницей) ведущего непосредственно наружу не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 5. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А4. таб. А1 СП 5.13130.2009, и. 4 ППБ 110-03.	09 августа 2021 года	
11	Ширина эвакуационного выхода из правого крыла здания (эвакуационный выход, расположенный под центральной лестницей) менее 1,2 м (фактически 0.96 м соответственно).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных I Установлением I Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, и. 6.16 СПиП 21-01-97*.	09 августа 2021 года	
Спортивный зал (малый)				
12	Помещение малого спортивного зала не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 5 НПБ104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» п. 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления	09 августа 2021 года	

		эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
13	Помещение малого спортивного зала не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А4, таб. А1 СП 5.13130.2009, п. 4 ППБ 110-03.	09 августа 2021 года	
Слесарная мастерская				
14	Помещение тамбура выхода из мастерской не	ст. 5, 54. 83 Федерального закона от	09 августа 2021 года	
15	У помещения столярной мастерской не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	
Учебный кабинет столярной мастерской				
16.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации из помещения учебного кабинета тамбур выхода (непосредственно наружу) менее 2 м (фактически составляет 1,78 м, 1,65 м).	п. 6.27 СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
17.	Помещение тамбура выхода из учебного кабинета не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
3 этаж				
18.	У помещений библиотеки и фонда книг не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	
19.	На путях эвакуации через лестничные клетки сняты дверные полотна.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	
Общие нарушения по зданию				
20.	В помещении комнаты охраны на 1-ом этаже,	п. 12.55 НПБ 88-2001	09 августа	

	оборудованным контрольно приемным прибором, отсутствует аварийное освещение.		2021 года	
21.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 6.22 СНИП 21-01-97*, раздел 7.6 пункты 7.6.1-7.6.4 СП 52.13330.2016	09 августа 2021 года	
22.	В здании установлен грузовой лифт, не имеющий ограждающие конструкции с требуемым пределом огнестойкости.	п. 7.22* СНИП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
23.	Шахта лифта не отделена противопожарными перегородками 1 -го типа.	п. 7.22* СНИП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
24.	В лестничных клетках здания (левого и правого крыла и центральная лестница) на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (9, 10, 11, 14, 15,20 см).	п. 6.28* СНИП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
25.	Кабель на систему оповещения ШВВП 2x0,5 не соответствует (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 82, 84, п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 3.9 НПБ 104-03.	09 августа 2021 года	
26	Пожарные шкафы пожарных кранов ПК-1-9 не соответствуют требованиям НПБ 151- 2000. (установлены деревянные пожарные шкафы).	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 4.4 НПБ 151-2000.	09 августа 2021 года	
27.	Расчетная ширина горизонтальных участков путей эвакуации в общих коридорах 1-го, 2- го и 3-го этажей уменьшены (сужены) на половину ширины дверного полотна (при одностороннем открывании дверей в коридор) и составляют менее 1,2 м (фактически 1.1 м) (ширина коридора 150 см, ширина дверного полотна 80 см)	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №	09 августа 2021 года	

		390. п. 4.3.3 СП 1.13130.2020. п. 6.26*, п. 6.27 СНИП 21-01-97*		
28.	В здании школы устроена центральная лестница 2-го типа сообщающая 3 этажа здания, при этом примыкающие коридоры и другие помещения не отделены от нее противопожарными перегородками 1 -го	п. 6.44. п. 7.25 СНИП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
29.	В подвальном этаже, где расположена лыжная база, смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуется дымовые).	ст. 5. 54. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А3. табл. 1 СП 5.13130.2009, п. 3 НПБ 110-03.	09 августа 2021 года	
30.	Двери, отделяющие лестничные клетки здания не выполнены глухими или с армированным стеклом (выполнено обычное остекление).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 СНИП 2.08.02-89* п. 6.1.11 СП 1.13130.2020. п. 4.2.7, СНИП 21-01- 97* п. 6.18*	09 августа 2021 года	
31.	На обводной линии водомерного устройства отсутствуют задвижки с электроприводом.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; п. 7.2.8 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85*. п. 4.2.7 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)	09 августа 2021 года	
32	Допущено изменение конструктивных,	н. 4.3 СНИП 21-01-97*		

	объемно-планировочных и инженерно - технических решений без .проекта в соответствии с действующими нормами и утвержденно в установленном порядке (в кабинете учительской установлена пластиковая перегородка разделяющая учительскую и подсобное помещение столовой).			
33	Помещение библиотеки и фонда книг (Ф5.2) не отделены от общего коридора школы (Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в стенах разделяющих данные помещения с общим коридором установлены окна с обычным остеклением).	ст. 57. 58. 59 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2 СП 4.13130.2013. п. 7.4 СНИП 21-01-97*.		
34	Не проводится проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных 1 Установлением 11 правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	09 августа 2021 года	
35	Не представлена декларация пожарной безопасности.	ст. 64 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года)	09 августа 2021 года	