

МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
 РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450077, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 565/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 79 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ Школа № 79), директор МБОУ Школа № 79 Сыртланов Рифкат Нафкатович.

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Емец В.В. № 565 от «25» сентября 2020 года,

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «30» сентября 2020 г. по «01» октября 2020 г. проведена внеплановая, дистанционная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Насыровым Рустемом Расильевичем объекта защиты здания МБОУ Школа № 79, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Борисоглебская, д. 16.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Школа № 79 Сыртлановым Рифкатом Нафкатовичем, заместителем директора МБОУ Школа № 79 по АХЧ Логиновой Мариной Михайловной (ответственным лицом за пожарную безопасность)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательные требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
I этаж				
1.	В помещениях тамбуров эвакуационного выхода (правого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А3, табл. 1 СП 5.13130.2009, п. 3 НПБ 110-03.	09 августа 2021 года	
2.	Ширина эвакуационного выхода из правого крыла здания менее 1,2 м (фактически 0,92 м соответственно).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	09 августа 2021 года	
3.	В подсобном помещении (складском), расположенном смежно с тамбуром эвакуационного выхода (правого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А3, табл. 1 СП 5.13130.2009, п. 3 НПБ 110-03.	09 августа 2021 года	
4.	У подсобного помещения (склада) расположенного смежно с тамбуром эвакуационного выхода (правого крыла здания) ведущего непосредственно наружу, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	

	соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.			
5.	В помещениях тамбуров эвакуационного выхода (левого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А3, табл. I СП 5.13130.2009, п. 3 НПБ 110-03.	09 августа 2021 года	
6.	Ширина эвакуационного выхода из левого крыла здания менее 1,2 м (фактически 0,92 м соответственно).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	09 августа 2021 года	
7.	Помещение тамбура эвакуационного выхода (левое крыло здания) ведущего непосредственно наружу не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А4, таб. А1 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03.	09 августа 2021 года	
8.	В подсобном помещении (складском), расположенном смежно с тамбуром эвакуационного выхода (левого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А3, табл. I СП 5.13130.2009, п. 3 НПБ 110-03.	09 августа 2021 года	
9.	У подсобного помещения (склада) расположенного смежно с тамбуром эвакуационного выхода (левого крыла здания) ведущего непосредственно наружу, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	
10.	Помещение тамбура эвакуационного выхода (правое крыло здания под центральной лестницей) ведущего непосредственно наружу не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А4, таб. А1 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03.	09 августа 2021 года	
11.	Ширина эвакуационного выхода из правого крыла здания (эвакуационный выход, расположенный под центральной лестницей) менее 1,2 м (фактически 0,96 м соответственно).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, п. 6.16 СПиП 21-01-97*.	09 августа 2021 года	
Спортивный зал (малый)				
12.	Помещение малого спортивного зала не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 52 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5 НПБ104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» п. 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	09 августа 2021 года	
13.	Помещение малого спортивного зала не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А4, таб. А1 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03.	09 августа 2021 года	
Слесарная мастерская				
14.	Помещение тамбура выхода из мастерской не	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от	09 августа 2021 года	

	оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А4, таб. А1 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03.	
15.	У помещения столярной мастерской не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года
Учебный кабинет столярной мастерской			
16.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации из помещения учебного кабинета (тамбур выхода непосредственно наружу) менее 2 м (фактически составляет 1,78 м, 1,65 м).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.2 СП 1.13130.2020, п. 6.27 СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года
17.	Помещение тамбура выхода из учебного кабинета не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А4, таб. А1 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03.	09 августа 2021 года
3 этаж			
18.	У помещений библиотеки и фонда книг не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года
19.	На путях эвакуации через лестничные клетки сняты дверные полотна.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года
Общие нарушения по зданию			
20.	В помещении комнаты охраны на 1-ом этаже, оборудованным контрольно - присынным прибором, отсутствует аварийное освещение.	п. 12.55 НПБ 88-2001 п. 6.22 СНиП 21-01-97* «Строительные нормы и правила Российской Федерации», п. 7.74 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение, п. 7.6.1 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменением N 1)	09 августа 2021 года
21.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 6.22 СНиП 21-01-97*, раздел 7.6 пункты 7.6.1-7.6.4 СП 52.13330.2016	09 августа 2021 года
22.	В здании установлен грузовой лифт, не имеющий ограждающие конструкции требуемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89, п. 7.22* СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года
23.	Шахта лифта не отделена противопожарными перегородками 1-го типа.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89, п. 7.22* СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года
24.	В лестничных клетках здания (левого и правого крыла и центральная лестница) на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (9, 10, 11, 14, 15, 20 см).	ч. 2 ст. 52 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09 августа 2021 года
25.	Кабель на систему оповещения ШВВ11 2x0,5 не соответствует (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 82, 84, п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 3.9 НПБ 104-03.	09 августа 2021 года

26.	Пожарные шкафы пожарных кранов ПК-1-9 не соответствуют требованиям НПБ 151-2000. (установлены деревянные пожарные шкафы).	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 4.4 НПБ 151-2000.	09 августа 2021 года	
27.	Расчетная ширина горизонтальных участков путей эвакуации в общих коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажей уменьшены (сужены) на половину ширины дверного полотна (при одностороннем открывании дверей в коридор) и составляют менее 1,2 м (фактически 1.1 м) (ширина коридора 150 см, ширина дверного полотна 80 см)	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020, п. 6.26*, п. 6.27 СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
28.	В здании школы устроена центральная лестница 2-го типа сообщающая 3 этажа здания, при этом примыкающие коридоры и другие помещения не отделены от нее противопожарными перегородками I-го типа.	п. 6.44, п. 7.25 СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
29.	В подвальном этаже, где расположена бывшая лыжная база, смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А3, табл. 1 СП 5.13130.2009, п. 3 НПБ 110-03.	09 августа 2021 года	
30.	Двери, отделяющие лестничные клетки здания не выполнены глухими или с армированным стеклом (выполнено обычное остекление).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 СНиП 2.08.02-89* п. 6.1.11 СП 1.13130.2020, п. 4.2.7, СНиП 21-01-97* п. 6.18*	09 августа 2021 года	
31.	На обводной линии водомерного устройства отсутствуют задвижки с электроприводом.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; п. 7.2.8 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, п. 4.2.7 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)	09 августа 2021 года	
32.	Допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно – технических решений без проекта в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (в кабинете учительской установлена пластиковая перегородка разделяющая учительскую и подсобное помещение столовой).	п. 4.3 СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
33.	Помещение библиотеки и фонда книг (Ф5.2) не отделены от общего коридора школы (Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в стенах разделяющих данные помещения с общим коридором установлены окна с обычным остеклением).	ст. 57, 58, 59 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2 СП 4.13130.2013, п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	09 августа 2021 года	
34.	Не проводится проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	09 августа 2021 года	
35.	Не представлена декларация пожарной безопасности.	ст. 64 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года)	09 августа 2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по
пожарному надзору Насыров Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)


« 05 » октября 20 20 г.



Предписание для исполнения получил:

Логинава Марина Михайловна представитель по
доверенности от 01.10.2020 № 6/н подписан
директором МБОУ Школа № 79 Сыртлановым
Рифкатом Нафкатовичем

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)
« 05 » октября 20 20 г.